

**AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36,**  
COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016

**SERVIZIO Rifiuti**

**ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 21/07/2021**

**OGGETTO: Riparazione veicolo Porter targato FB 513 BG**

**CIG: ZF8328A080**

*Premesso che:*

- a) è necessario provvedere all'esecuzione urgente di una riparazione sul veicolo Piaggio Porter targa FB 513 BG;
- b) la riparazione si rende necessaria in quanto l'utilizzo del mezzo è indispensabile per l'esecuzione del servizio dedicato;
- c) la riparazione viene effettuata dalla ditta specializzata concessionaria della marca del veicolo;
- d) è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo, in quanto la medesima è in grado di riparare in tempi brevi il mezzo per soddisfare l'esigenza di utilizzo ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- e) la citata ditta ha preventivato la spesa complessiva in € 983,10 oltre Iva di legge.

1. *Visto:*

- a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- b) l'art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il Regolamento interno Prot. n. 75/18, in particolare l'art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019;

2. *Considerato che:*

- a) il valore dell'appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa);
- b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4;
- c) l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso;
- d) si ritiene di affidare la riparazione per l'importo di 983,10 euro, oltre Iva di legge;
- e) non risulta applicabile del principio di rotazione in quanto il fornitore individuato è il concessionario della ditta costruttrice;
- f) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
- g) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- h) l'appalto è stato registrato con CIG: ZF8328A080.

Si affida, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in premessa punto la riparazione del Piaggio Porter targa FB 513 BG, alla ditta Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo, con sede legale in Via Citella n. 73 – 37012 Bussolengo (VR), P.IVA 03466240235, per l'importo complessivo di 983,10 euro +IVA.

per Il RUP

Servizio Rifiuti

**SGL Multiservizi srl**

Via San Sebastiano 6 int. 2 - 37057 San Giovanni Lupatoto - VR  
Tel 045 – 549000 - Fax: 045 – 8750594  
[info@sglmultiservizi.it](mailto:info@sglmultiservizi.it) - [www.sglmultiservizi.it](http://www.sglmultiservizi.it)  
Partita Iva: 03521030233 - Rea di Verona n. 342984  
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. - Società con socio unico